


Triebwagen BR 172 der DR - Art.-Nr. 73108
Ersatzteile LVS 172 732-3

ERSATZTEILLISTE



Lfd.Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.
1	Oberteil LVS, vollst.	201036
2	Inneneinrichtung, elfenbein	308458
3	Rastung rechts	308367
4	Rastung links	308366
5	Leiterplatte, Dach	396318
6	Leiterplatte, Rahmen vollst.	201053
7	Blechschraube C2,2x6,5	390420
8	Kupplungsattrappe	308363
9	Zwischenstück	308360
10	Zugfeder	395420
11	Leiterplatte-Abschluss	396321
12	Kinematik	307460
13	Rahmen LVB/LVS, lack. sw	205549
14	Schieneräumer	308365
15	Gleichstromradsatz	396982
16	Achslager LVS/LVB	308364

Achtung!
Die Betriebsnummern der Artikel wechseln unter Umständen bei Neuproduktion. Ersatzteile zu den Art.-Nr. tragen die jeweils in der Produktion befindlichen Betriebsnummern. Ersatzteile mit älteren Betriebsnummern nur solange Vorrat reicht.

Technische Änderungen vorbehalten!
Bei Reklamationen diese Anleitung bitte über Ihren Fachhändler mitsenden an:

TILLIG Modellbahnen GmbH & Co. KG
Promenade 1 D-01855 SEBNITZ
Tel.: (03 59 71) 9 03-0 www.tillig.com

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren wegen abnehmbarer und verschluckbarer Kleinteile und Verletzungsgefahr durch funktionsbedingte scharfe Ecken und Kanten.

